

| Sistemas de Transmisión

| Embragues

| Problemas de Patinado

| PSA

Patinado kit 826372

Hemos recibido algunas consultas/reclamos sobre el patinado del disco en la referencia **826372**.

Esta aplicación se monta en motores PSA 1.4 HDI tipo DV4C (8HR y 8HP).

El problema viene cuando realizan el cambio de aceite y filtro de los vehículos en cuestión, ya que **si no se toman las medidas adecuadas**, el aceite cae irremediablemente encima del accionamiento del embrague (horquilla) filtrándose hacia el interior de la caja seca de la caja de cambios llegando, en algunos casos, a contaminar el forro del disco, **provocando el patinado** del mismo.

La solución al problema es proteger la zona del accionamiento del embrague (a) con algún elemento como un trapo limpio o cartón, con ello evitamos el filtrado de aceite al interior de la caja.

